



Mööbli funktsiooni ja konstruktsiooni muudatused 19. sajandi vitriinkapi näitel

Structural and Functional Modifications in Furniture Objects: the Case of a 19th Century Display
Cabinet

Kristen Jüriväli

Juhendaja: Annes Hermann

Töö ülevaade

1. Näited muudatustest ja nende põhjustest
2. Kapi konstruktsiooni analüüs
3. Praktiline töö kapiiga - restaureerimine



Foto: Berta Vosman



Kirjalik osa

Konstruksioonimuudatused peegeldavad inimkäitumist ja on tunnistajaks väärtushinnangutest ning nende muutumisest



Lõputöö objekt





Konstruktiooni analüüs

Prosspulgad





Konstruktiooni analüüs


Kapi sügavus





Konstruksiooni analüüs

Viimistlus





Konstruksiooni analüüs

Ukse paneelid





Konstruksiooni analüüs

3D joonised kapi
eri järkudest



Vitriinkapp



Tekstiilikapp



Praktiline töö

Konstruksiooniparandused





Praktiline töö

Rekonstruktsioon



Kokkuvõte

- Konstruksioonimuudatuste põhjused varieeruvad
- Seotud väärtushinnangutega
- Kapi puhul jälgitav funktsiooni muutumine
- Kapp on restaureeritud

